



Skorsten & Vent Claes Abrahamsson AB

Hallmansvägen 29 A
554 48 Jönköping
Fax/telefon: 036-129903
Mob: 0706-129903
Mail: claes@skorsten-vent.se

BESIKTNINGSPROTOKOLL

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------|----------|
| Utskrivningsdatum | 151230 | Protokollsnummer | 15-BP288 |
| Folionr | A19764600 | | 15-1410 |

Ägare (namn och postadress)

Brf Drömmen
refnr: 20860
FE 931
838 27 FRÖSÖN

Fastighet mm

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|--|
| Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) | Drömmen 9 | Adress | Kålgårdsgatan 19B Jönköping |
| Beskrivning (bostadshus, kontor etc) | Flerbostadshus | Besiktningen avser | <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input checked="" type="checkbox"/> Status |
| Byggfirma/kvalitetsansvarig | | | |

Tätthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|--------------------------|
| Provningen utförd (avslutad) den | 151211 | Provningen omfattar | Rökkanal till: Kakelugnar | | |
| Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen | <input type="checkbox"/> förmärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej | Skorstenens material | tegel | Skorstenshöjd, meter | 7m |
| Over(under)tryck Pa | 21 | Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig | <input checked="" type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet | | |
| Angränsande kanaler | <input checked="" type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej | Luftbehandlingsinstallation | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX | Inreglerad den | <input type="checkbox"/> |
| Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 | <input checked="" type="checkbox"/> | Var bjälklag besiktningsbart? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | |
| Besiktningsdatum | 151211 | Takskyddsanordningar | <input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran | | |

Utlåtande

Besiktning och provtryckning av kakelugnar och tillhörande rökkanal i skorsten inom läg A. Hedlung.

Kakelugn matsal:
Kakelugn med rökkanal har normal täthet, utan anmärkning.

Kakelugn sovrum:
Kakelugn med rökkanal har normal täthet.
Insatsrör 100mm är installerat i rökkanal inom skorsten.

Anmärkningar:

- Eldstadplan saknas på framför kakelugn.
- Heltäckningsmatta mot kakelugn.

Protokoll översänt till
 byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Claes Abrahamsson
Brandskyddskontrollant

Besiktningsman:
B. Johansson